

Temperaturtransmitter 4-20mA för extern Pt1000

Art nr: T4111

Temperaturtransmitter för extern Pt1000-givare för mätning och övervakning av temperatur inomhus eller utomhus. Utsignal: 4-20 mA



Tekniska specifikationer

| | |
|-----------------------------------|---|
| Noggrannhet för temperaturmätning | $\pm 0.15^{\circ}\text{C} + 0.1\%$ av inställt mätområde (exkl. givare) |
| Enheter för temperatur | Celsius, Fahrenheit |
| Drifttemperatur | -30 till $+80^{\circ}\text{C}$ |
| Drifttemperatur för LCD display | läsbar upp till $+70^{\circ}\text{C}$, det är rekommenderat att släcka LCD:n vid temperatur över $+70^{\circ}\text{C}$ |
| Utsignal | 4-20mA tvåtråds strömloop |
| Konfiguration av mätområde | med PC-programvaran Tsensor och kabel SP003 |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Spänningsmatning | 9-30Vdc |
| Dimensioner | 88,5 x 117 x 39,5 mm (B x H x D) |
| Vikt | ca 145g |
| Garanti | 2 years |