

## Temperaturtransmitter 4-20mA för extern Pt1000

Art nr: T4111

Temperaturtransmitter för extern Pt1000-givare för mätning och övervakning av temperatur inomhus eller utomhus. Utsignal: 4-20 mA



### Tekniska specifikationer

Noggrannhet för temperaturmätning	$\pm 0.15^{\circ}\text{C} + 0.1\%$ av inställt mätområde (exkl. givare)
Enheter för temperatur	Celsius, Fahrenheit
Drifttemperatur	-30 till $+80^{\circ}\text{C}$
Drifttemperatur för LCD display	läsbar upp till $+70^{\circ}\text{C}$ , det är rekommenderat att släcka LCD:n vid temperatur över $+70^{\circ}\text{C}$
Utsignal	4-20mA tvåtråds strömloop
Konfiguration av mätområde	med PC-programvaran Tsensor och kabel SP003
Kapslingsklass	IP65
Spänningsmatning	9-30Vdc
Dimensioner	88,5 x 117 x 39,5 mm (B x H x D)
Vikt	ca 145g
Garanti	2 years