

## Termometer-hygrometer-barometer m extern givare

Art nr: C4141



Termo-/hygro-/barometer för mätning av temperatur, relativ luftfuktighet och barometertryck. Extern givare för temperatur och luftfuktighet. Instrumentet larmar med ljud och ljus vid överskridet gränsvärde. Display (LCD) med bakgrundsbelysning. Minne för max och min-värden. Extern givare med 1 m kabel (2 eller 4 m som option) för temperatur, luftfuktighet och barometertryck. Sond med diameter 18 mm och längd 135 mm. Interna givare för barometertryck och temperatur.

### Tekniska specifikationer

Driftstemperatur	-10 till +60°C
Temperaturgivare	RTD Ni1000/6180ppm
Noggrannhet temperatur intern sensor	±0,4°C
Noggrannhet luftfuktighet	±2,5%RH från 5 till 95% vid 23°C, upplösning 0,1%
Noggrannhet daggpunkt	1,5 °C vid T < 25°C och RH>30%,   mätområde -50 till +80 °C
Noggrannhet barometertryck	±2hPa vid 23°C, upplösning 0,1hPa
Barometertryckstrend	i hPa - för de senaste tre h
Spänningsmatning	batteri 9V
Livslängd batteri	normalt 2 mån
Dimensioner	141 x 71 x 27 mm
Kapslingsklass	IP20
Vikt inkl. batteri utan sond	ca 150 g
Garanti	3 år