

## 201-80/C lufttemperaturgivare med Cinch-kontakt

Art nr: SN258



Temperaturgivare Pt1000 för mätning av lufttemperatur.

Snabb noggrann luftgivare med mätområde -30 to +80°C för anslutning direkt i instrument.

Noggrannhet  $t = \pm(0.10 + 0.0017 * |t|)$  i enlighet med EN 60751.

Responstid:  $t_{63} < 10s$ ,  $t_{95} < 30s$  (luftflöde 1m/s).

Givaren tål inte att utsättas för fukt.

### Tekniska specifikationer